



---

# Convertitore catalitico rigenerato VOLVO XC70 III 3.0 T6 2008–2016



## Product codes:

Reference: REG-VOLVO003

EAN13: -





### **Product features:**

Materiale della cartuccia: Metallo  
Produttore: OE  
Capacità del motore: 3.0  
Anno di produzione: 2008–2016  
Cavalli meccanici: 304 CV  
Numero di primo equipaggiamento (OE): 36002708  
Tipo di prodotto: Rigenerato  
Codice motore: B6304TX  
Garanzia: 12 mesi

### **Product attributes:**

### **Product description:**

#### **CON CAUZIONE**

Acquistate senza restituire il vecchio pezzo - spediamo la merce immediatamente. È possibile restituire il vecchio convertitore catalitico entro 30 giorni dall'acquisto e ricevere il rimborso del deposito. Il componente fornito deve essere completo, originale, contrassegnato con il numero OE e privo di danni meccanici e segni di manomissione.

#### **SENZA CAUZIONE**

Acquisto con restituzione del vecchio pezzo - spediamo la merce dopo che ci avete fornito il vostro vecchio convertitore catalitico. Il pezzo consegnato deve essere completo, originale, contrassegnato con il numero OE e non deve presentare danni meccanici o tracce di manomissione.

**Offriamo un servizio di rigenerazione del convertitore catalitico, ovvero la sostituzione degli inserti con nuovi. Le cartucce utilizzate rispettano le norme sulle emissioni ed eliminano efficacemente l'errore di scarsa efficienza del convertitore catalitico. Le cartucce con anima metallica sono molto più resistenti di quelle originali in ceramica e la densità di 400 cpsi rispecchia fedelmente la capacità di fabbrica, garantendo una potenza ottimale del motore.**

**Se il catalizzatore rigenerato ha il nucleo posteriore originale e integro, viene sostituito solo il nucleo anteriore, poiché è quello responsabile dell'errore del catalizzatore. La parte posteriore resta invariata, a condizione che sia completa e priva di danni meccanici. In caso di acquisto con cauzione, il catalizzatore usato restituito deve avere il nucleo posteriore in perfette condizioni — senza crepe, mancanze o altri difetti. Se il nucleo posteriore risulta danneggiato, la cauzione potrà essere ridotta o non restituita, a seconda del livello di danneggiamento.**