



Convertitore catalitico rigenerato VOLVO XC60 3.0 T6 2008–2016



Product codes:

Reference: REG-VOLVO004

EAN13: -





Product features:

Materiale della cartuccia: Metallo
Produttore: OE
Capacità del motore: 3.0
Anno di produzione: 2008–2016
Cavalli meccanici: 304 CV
Numero di primo equipaggiamento (OE): 36002708
Tipo di prodotto: Rigenerato
Codice motore: B6304TX
Garanzia: 12 mesi

Product attributes:

Product description:

CON CAUZIONE

Acquistate senza restituire il vecchio pezzo - spediamo la merce immediatamente. È possibile restituire il vecchio convertitore catalitico entro 30 giorni dall'acquisto e ricevere il rimborso del deposito. Il componente fornito deve essere completo, originale, contrassegnato con il numero OE e privo di danni meccanici e segni di manomissione.

SENZA CAUZIONE

Acquisto con restituzione del vecchio pezzo - spediamo la merce dopo che ci avete fornito il vostro vecchio convertitore catalitico. Il pezzo consegnato deve essere completo, originale, contrassegnato con il numero OE e non deve presentare danni meccanici o tracce di manomissione.

Offriamo un servizio di rigenerazione del catalizzatore sostituendo solo l'inserito anteriore con uno nuovo. Se l'inserito posteriore del catalizzatore è in buone condizioni e non necessita di sostituzione, rimane intatto. L'inserito utilizzato soddisfa le norme sulle emissioni di gas di scarico ed elimina efficacemente l'errore di bassa efficienza del catalizzatore. L'inserito con anima metallica è molto più resistente di quello originale in ceramica e la densità di 400 cpsi riflette fedelmente la portata di fabbrica, garantendo una potenza ottimale del motore.

Se il catalizzatore rigenerato ha il nucleo posteriore originale e integro, viene sostituito solo il nucleo anteriore, poiché è quello responsabile dell'errore del catalizzatore. La parte posteriore resta invariata, a condizione che sia completa e priva di danni meccanici. In caso di acquisto con cauzione, il catalizzatore usato restituito deve avere il nucleo posteriore in perfette condizioni — senza crepe, mancanze o altri difetti. Se il nucleo posteriore risulta danneggiato, la cauzione potrà essere ridotta o non restituita, a seconda del livello di danneggiamento.