


Katalizator regenerowany Hyundai i30 II 1.4 MPI 2015-2017



Symbol produktu:

Symbol: REG-KIA016

EAN13: -

Cechy produktu:

Materiał wkładu: Metalowy - typ S
Producent: OE
Pojemność silnika: 1.4 MPI
Rok produkcji: 2015-2017
Konie mechaniczne: 100, 101 KM
Numer oryginału (OE): 2851003AJ0, 28510 03AJ0,
28510-03AJ0, 03AJ0, W03AJ0
Numer oryginału (OE): 2851003DS0, 28510 03DS0,
28510-03DS0, 03DS0, W03DS0
Numer oryginału (OE): 2851003DM0, 28510
03DM0, 28510-03DM0, 03DM0, W03DM0
Typ produktu: Regenerowany
Kod silnika: G4LC
Gwarancja: 12 miesięcy

Parametry produktu:**Opis produktu:****BEZ KAUCJI**

Zakup przy zdaniu starej części – towar wysyłamy po dostarczeniu starego katalizatora. Element musi być kompletny, oryginalny, oznaczony numerem OE oraz nie może mieć uszkodzeń mechanicznych ani śladów ingerencji. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Regeneracja katalizatora polega na wymianie zużytego wkładu na nowy, metalowy, przywracając pełną sprawność układu i spełniając normy emisji spalin EURO 6. W procesie regeneracji stosowane są wysokiej jakości wkłady metalowe o przepustowości 600 cpsi, odpowiadające parametrom oryginału. Dzięki zastosowanym wkładom nie pojawiają się błędy w sterowniku silnika. W rzadkich przypadkach może być jednak konieczne ręczne skasowanie błędu za pomocą diagnostyki komputerowej, co jest normalną procedurą po wymianie elementów układu wydechowego.